

## 質 疑 回 答 書 ( 設 計 図 書 )

南西地区共通事務部経理課

工事名： 京都大学（南部）稲盛財団記念館照明設備改修工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1		各個室の既設照明器具（R325a）の取付状態の確認を希望	【参考資料①】にてご確認願います。
2	E-03	3階大会議室の間接照明取替の際、室内に仮設足場等設置は可能でしょうか。	仮設足場等の設置は可能ですが、設置期間等については監督職員との協議となります。
3	E-04	調光照明（SP-8～11）更新に伴い調光器の更新が見込まれていませんが調光器または調光T/Uは更新なしで問題ないでしょうか。	調光照明（SP-8～11）に関して、調光器または調光T/Uの更新は必要ございません。 理由： ・SP-8に調光機能は不要です。既存の調光T/U等はありません。 ・3階大会議室部分のSP-9～11に関しては、現状調光機能の要望はありませんので、調光T/Uからは切り離しで見込んでください。（将来用に調光機能を有する器具を選定ください。） ・階段照明のSP-11に調光機能は不要です。既存の調光T/U等はありません。
4	E-05・06	R325aからLSS1-4-30への更新の際、渡り配線はEM-EEF 1.6-3Cで見込んでおけばよろしいでしょうか。	EM-EEF 1.6-3Cでお願いします。
5	E-04	SP-8 ベースライト埋込型下面開放において加工品とありますが、具体的な加工内容を教えてくださいませんか。	既設照明（全長1268mm）に対して新設（全長1254mm）を伸ばす加工内容になります。
6	E-04	SP-8 参考品番としてXFX430MHNL9(加工品)相当品とありますが、どういう加工でしょうか。詳細を教えてください。参考図面があればご提示願います。	【参考資料②】本体サイズ加工品図面を参照願います。（NLKH41710J）
7	E-06	329 多目的室、227 多目的室にて公共品番「LRS9-4-65」と記載がありますが公共品番にヒットしません。型番を教えてくださいませんか。	「LRS9-4-65」は誤記になります。正しくは「LRS9-4-45」となります。
8	E-05・06	特記事項1 第2種金属線びは、購入品状態（電気亜鉛メッキ）での設置でよろしいでしょうか。	問題ございません。
9	E-05・06	階段-1のSP-11は調光機能必要でしょうか。また、現状調光器は設備されているでしょうか。	調光機能は不要です。既設に調光設備はありません。
10	E-06	室番号330の「ニ」「ハ」、室番号331「ニ」「ハ」、室番号332「ロ」「ハ」「ニ」、室番号333「ニ」「ホ」「へ」「ト」の各回路照明器具は連結設置でしょうか。	連結設置となります。
11	E-06	室番号333におけるSP-9, 10, 11は、調光機能は必要でしょうか。また、現状調光器は設備されているでしょうか。	現状調光機能の要望はありませんので、既設の調光T/Uからは切り離しで見込んでください。（将来用に調光機能を有する器具を選定ください。）
		以下、余白	

標記工事の設計図書について下記のとおり変更いたします。

No.	図面番号	指示事項
変更1	E-06	【別図1】の通り、図面差替えとする。なお、変更箇所は赤枠で示す。
		設計図書の一部が変更となりましたので、変更箇所を反映した別図のデータを競争入札参加者に対し電子メールにて送付します。
		以下、余白