

共西の男子トイレ照明について

【ご意見・ご要望】（投稿日：2017年11月2日）

吉田南総合館西棟（共西）の1F男子トイレの照明についてお問い合わせいたします。
先日、講義時間中に体調不良により当該トイレの個室に入っておりましたところ急に電気が全て消えてしまいました。おそらく休憩時間のように人の出入りがなかったためセンサーが反応せず消えたものと思います。

そこまではよくあることだと思ったのですが、なんと手を上げてても何をしても反応しませんでした。よく見るとセンサーは出入り口と小便器側の計2カ所しかないのです。節電が大事で照明をセンサー式にするのは仕方ないかと思いますが、消すのが早すぎます。

センサーを各個室に付けれたら良いと思いますが、工事や予算が必要となってくるかと思えます。

そこでせめて、個室側のスポットライトは消さないようにするとか、20分も30分もいる人は流石にいないかと思えますので消えるまでの時間をもっと余裕を持ってあと5～10分延ばすなどの対策を早急にとっていただきたく思います。

なお、当該建物の他フロアに行くことはありませんのでそういった経験は有りませんが、同様の事象は発生しているのではないかと思います。

ご対応、ご検討のほどよろしく申し上げます。

【回答】（回答日：2017年12月12日）

（吉田南構内共通事務部経理課施設安全掛）

ご不便をおかけしましたが、ご指摘を踏まえ、吉田南総合館西棟の他フロアも含め、センサーライトの点灯時間を11月18日（金）に15分に延長いたしました。

この度のご指摘、ありがとうございました。