

令和8年9月4日

質 疑 回 答 書（ 設 計 図 書 ）

施設部整備課

工事名 京都大学（南部）総合研究棟（第一臨床研究棟・Ⅲ期）改修工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
		質疑はありませんでした。	
		以下余白	

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	現説-1	下記項目を変更しました。（別図-1参照） ・足場の種別を変更
変更2	特-06	8章 耐震改修工事の特記内容を追記しました。 その他の章は、該当しない項目を削除しました。（別図-2参照）
変更3	10号	下記項目を追記しました。（別図-3参照） ・屋上(2)平場の断熱材の厚さを変更 ・屋上(2)溝部の防水仕様を変更 ・バルコニーひび割れ補修の参考数量を追加
変更4	19号	下記項目を追記しました。（別図-4参照） ・外壁タイル補修を追加
変更5	20号	下記項目を削除しました。（別図-5参照） ・バルコニーのひび割れ補修が改修前/後で重複しているため削除
変更6	21号～27号	下記項目を修正しました。（別図-6～12参照） ・バルコニーひび割れ補修部の文言を修正
変更7	30号 32号	下記項目を変更しました。（別図-13～14参照） ・施工方法を洗浄から再塗装に変更
変更8	33号	下記項目を変更しました。（別図-15参照） ・3F 天井内高さを変更
変更9	34号	下記項目を変更しました。（別図-16参照） ・屋上防水 断熱材の厚さを変更
変更10	35号 36号 86号	下記項目を変更しました。（別図-17, 18, 32参照） ・柱と額縁の納まりを変更
変更11	40号	下記項目を変更しました。（別図-19参照） ・壁種別を変更

変更12	63号	下記項目を削除しました。（別図-20参照） ・天井ダクト撤去・補修を削除
変更13	64号 66号	下記項目を変更しました。（別図-21～22参照） ・水抜き孔のサイズを変更
変更14	73号～78号	下記項目を追加しました。（別図-23～28参照） ・消防隊進入口を追加
変更15	80号	下記項目を追加しました。（別図-29参照） ・アスベスト非含有を追加
変更16	83号	下記項目を削除・変更しました。（別図-30参照） ・LSD-3Fを削除 ・LSD-3Aの個数を変更
変更17	85号 86号	下記項目を追加しました。（別図-31～32参照） ・額縁内カーテンレール用補強を追加
変更18	86号	下記項目を追加しました。（別図-32参照） ・AW-7の額縁と柱の納まりの詳細図を追加
変更19	88号	下記項目を追加しました。（別図-33参照） ・パーテーションの詳細図を追加
変更20	89号	下記項目を変更・追加しました。（別図-34参照） ・W5の仕様変更 ・壁種別の追加
変更21	90号	下記項目を追加しました。（別図-35参照） ・方立取合金物の仕様を変更 ・天井点検口の撤去個数を変更
変更22	91号	下記項目を変更・追加しました。（別図-36参照） ・流し台用バック新設を削除 ・家庭用流し台の詳細図を追加 ・鉄筋の錆止め塗装を追加 ・300φ以下の開口補強方法を変更
変更23	92号	下記項目を変更しました。（別図-37参照） ・屋上防水 断熱材の厚みを変更 ・RC立上りの天端数値を修正 ・RC立上り防水の仕様をS-F2に文言修正
変更24	93号	下記項目を変更・追加しました。（別図-38参照） ・新設設備基礎の立上取合の納まりを変更 ・バルコニー軒天水抜きパイプ納まり図追加
変更25	97号	下記項目を変更しました。（別図-39参照） ・ラフターの種別を修正 ・足場種別と防護シート種別を変更
		以下余白